

Trapphus och entré hus 3	Byte av belysningen, entreplan		80 000																80 000
	Byte av belysningen, utrymningstrappan			65 000															65 000
	Renovering av trapphus	170 000																	170 000
Trapphus och entré hus 3 Total		170 000	80 000	65 000															315 000
Trapphus och entré hus 5	Byte av belysningen, entreplan		80 000																80 000
	Byte av belysningen, utrymningstrappan trasiga	15 000		65 000															65 000
	Renovering av trapphus	170 000																	170 000
Trapphus och entré hus 5 Total		15 000	170 000	80 000	65 000														330 000
Tvättstuga inkl. förrum port	Torkrum, Hygrotork		30 000																30 000
	Torskap			36 000															36 000
	Torktumlare			38 000															38 000
	Tvättmaskin			132 000															132 000
	Ytskikten i tvättstugan			260 000															260 000
Tvättstuga inkl. förrum port 3 Total			30 000	466 000															496 000
Tvättstuga inkl. förrum port	Torkrum, Hygrotork		30 000																30 000
	Torskap			36 000															36 000
	Torktumlare			38 000															38 000
	Tvättmaskin			132 000															132 000
	Ytskikten i tvättstugan			260 000															260 000
Tvättstuga inkl. förrum port 5 Total			30 000	466 000															496 000
Undercentral	Cirkulationspump	16 000																	16 000
	Radiatorpump		20 000																20 000
	Ställdon, värme och vent. 3st	28 000																	28 000
Undercentral Total		44 000	20 000																64 000
Ventilation	OVK	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000										360 000
	Till och frånluftssystemet	156 500		156 500				54 000											367 000
	Ventilationsaggregatet		50 000																50 000
Ventilation Total		216 500	60 000	50 000	216 500	60 000	114 000	60 000											777 000
Värme och ventiler	Byte av STAD ventiler innan injustering		200 000																200 000
	Stad och kul ventiler gällande värme	5 000																	5 000
	Stad ventiler och radiatorerna bör injusteras		180 000																180 000
Värme och ventiler Total		5 000	380 000																385 000
Yttertak Hus 3	Besiktning/ genomgång av tak		5 000																5 000
	Fönster/taklucka		3 000																3 000
	Takstosar börjar rosta	28 000																	28 000
Yttertak Hus 3 Total		28 000	8 000																36 000
Yttertak Hus 5	Besiktning/ genomgång av tak		5 000																5 000
	Fönster/taklucka		3 000																3 000
	Takstosar börjar rosta	28 000																	28 000
Yttertak Hus 5 Total		28 000	8 000																36 000
Grand Total		44 000	431 700	638 000	6 200	80 000	674 200	125 000	972 700	115 000	6 200	60 000	186 200	114 000	1 047 000	24 200	85 000	6 200	4 615 600